

Таблица 9.1

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Кол-во</i>
1	Автомат 3-х фаз. АП-50 I _н =40А	шт.	2
2	Автомат 3-х фаз. АП-50 I _н =25А	шт.	3
3	Автомат 3-х фаз. АП-50 I _н =16А	шт.	1
4	Автомат 3-х фаз. АП-50 I _н =10А	шт.	1
5	Автомат 3-х фаз. А3114 I _н =100А	шт.	1
6	Автомат 1-фаз. АЕ1016 I _н =25А	шт.	5
7	Автомат 1-фаз. в боксе ВА-47 I _н =16А	шт.	2
8	Автомат 1-фаз. в боксе ВА-47 I _н =25А	шт.	2
9	Автомат 3-х фаз. в боксе ВА-47 I _н =25А	шт.	2
10	Автомат 1-фаз. в боксе ВА-47 I _н =32А	шт.	2
11	Автомат 1-фаз. в боксе ВА-47 I _н =40А	шт.	2
12	Эл.щиток 6 групп с автоматами 1 фаз. I _н =16А	шт.	3
13	Автомат 3-фаз. А3134/40 I _н =250А	шт.	1
14	Автомат 3-фаз. А3134/40 I _н =150А	шт.	1
15	Кабель КГ 3х1,5	м	200
16	Кабель КГ 4х2,5	м	50
17	Провод ПВС 3х2,5	м	50
18	Провод ПВС 3х1,5	м	200
19	Лампа ЛБ-40	шт.	150
20	Лампа ЛБ-80	шт.	100
21	Лампа ДРЛ-125	шт.	2
22	Лампа ДРЛ-400	шт.	8
23	Лампа ДРВ-250	шт.	1
24	Лампа ЛОН-100	шт.	80
25	Лампа ЛОН-75	шт.	120
26	Лампа ЛОН-60	шт.	100
27	Лампа ЛОН-40	шт.	40
28	Лампа "Спот" Е-27 40Вт	шт.	5
29	Лампа "Спот" Е-27 60Вт	шт.	5
30	Лампа "Спот" Е-12 40Вт	шт.	5
31	Лампа "Спот" Е-12 60Вт	шт.	5
32	Лампа ЛБ-18	шт.	30
33	Лампа коммутат.КМ60-90	шт.	200
34	Дроссель для ламп ДРЛ-125Вт	шт.	2
35	Дроссель для ламп ДРЛ-250Вт	шт.	3
36	Дроссель для ламп ДРЛ-400Вт	шт.	3
37	Стартер СК-220	шт.	150
38	Стартер СК-127	шт.	100
39	Выключатель одинарный для открыт.проводки	шт.	10
40	Выключатель двойной под скрытую проводку	шт.	2
41	Розетка под открытую проводку с з/к I _н =10А	шт.	8
42	Розетка под открытую проводку без з/к I _н =10А	шт.	5
43	Розетка РШ 30 3-х фаз. I _н =25А	шт.	4
44	Вилка ВШ30 3-х фаз. I _н =25А	шт.	4
45	Вилка 220 В I _н =6А без з/к	шт.	6
46	Вилка 220 В I _н =6А с з/к	шт.	5
47	Изоленга х/б	кг	5
48	Изоленга ПХВ	шт.	25
49	Дюбель-хомут 5?10 мм	шт.	300
50	Дюбель-хомут 9?18 мм	шт.	200
51	Дюбель пластмас.ф=8мм с шур.л=40мм	шт.	150
52	Дюбель пластмас.ф=6мм с шурупом-гвоздем	шт.	200
53	Дюбель-гвоздь л=40мм	шт.	200
54	Коробка распределительная 80х80х50	шт.	10
55	Контакты врубные ("губаны") для АВМ-10НВ 630А	шт.	6
56	Масло трансформаторное Т-1500У	кг	180

57	Ветошь	кг	15
58	Краска ПФ-115 черная	банка 4,6кг	3
59	Краска ПФ-115 серая	банка 4,6кг	6
60	Краска ПФ-115 белая	банка 4,6кг	3
61	Краска ПФ-115 красная	банка 4,6кг	1
62	Кисть плоская КФ-50	шт.	4
63	Кисть плоская КФ-30	шт.	3
64	Растворитель м/к	л	2
65	Спирто-бензоловая смесь	л	3
66	Жидкость для размораживания замков с силик.	шт.	3
67	Диэлектрич.перчатки (большой размер розов.)	шт.	3
68	Гофрорукав пластмас. Фвнут.=16мм	м	20
69	Гофрорукав пластмас. Фвнут.=25мм	м	15
70	Замок навесной	шт.	4
71	Пассатижи с изолир.ручкой до1000В	шт.	6
72	Фазоискатель-отвертка	шт.	7
73	Индикатор напряжения ИН-1 "Контакт 3-5 с" 2-х щуповый	шт.	1
74	Щетка -сметка	шт.	4
75	Щетка металлич.	шт.	2
76	Набор надфилей	шт.	2
77	Набор сверел	шт.	2
78	Метчик М3?М10 с держателем	шт.	2
79	Лерка М3?М10 с держателем	шт.	2
80	Провод гибкий для заземления S=4мм ²	м	50
81	Провод гибкий для заземления S=10мм ²	м	40
82	Провод БПВЛ S=1,5мм ²	м	100
83	Провод БПВЛ S=2,5мм ²	м	100
84	Провод БПВЛ S=4мм ²	м	50
85	Трубка ХВ Фвнут=5мм	м	20
86	Трубка ХВ Фвнут=8мм	м	25
87	Трубка ХВ Фвнут=15мм	м	20
88	Трубка ХВ Фвнут=25мм	м	15
89	Лестница-стремянка из стеклопл.ССС-2,6т "Биота-Центр"	шт.	1
90	Полоса стальная Ст3 3x40 в рулоне	кг	100
91	Пускатель ПМЛ-222	шт.	1
92	Устройство плавного пуска ATS48D22Q	шт.	1

Таблица 9.2

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Кол-во</i>
1	Эл. щиток металлический, содержащий внутри: - автомат 3-х фазный ВА-47 I _н =100А - 1 шт.; - автомат 1 фазный ВА-47 I _н =25А - 12 шт.; - шинка медная заземления - 1 шт.; - шинка медная зануления - 1 шт.;	шт.	3
2	Эл. щиток металлический, содержащий внутри: - автомат 3-х фазный ВА-47 I _н =100А - 1 шт.; - автомат 1 фазный ВА-47 I _н =25А - 6 шт.; - шинка медная заземления - 1 шт.; - шинка медная зануления - 1 шт.;	шт.	3
3	Автомат 3-х фазный А3134/40 I _н =250А	шт.	1
4	Автомат 3-х фазный А3134/40 I _н =150А	шт.	1
5	Автомат 3-х фазный ВА-47 в боксе I _н =40А	шт.	2
6	Автомат 3-х фазный ВА-47 в боксе I _н =32А	шт.	3
7	Автомат 3-х фазный ВА-47 в боксе I _н =25А	шт.	2
8	Автомат 3-х фазный ВА-47 в боксе I _н =16А	шт.	2
9	Автомат 1-фазный ВА-47 в боксе I _н =32А	шт.	3
10	Автомат 1-фазный ВА-47 в боксе I _н =16А	шт.	3
11	Автомат 1-фазный ВА-47 в боксе I _н =10А	шт.	3
12	Автомат 1-фазный ВА-47 в боксе I _н =6А	шт.	3
13	Автомат 3-фазный АП-50 в боксе I _н =40А	шт.	2
14	Автомат 3-фазный АП-50 в боксе I _н =25А	шт.	3
15	Автомат 3-фазный АП-50 в боксе I _н =16А	шт.	2
16	Автомат 3-фазный АП-50 в боксе I _н =10А	шт.	2
17	Кабель КГ 3х1,5	м	200
18	Кабель КГ 3х2,5	м	120
19	Кабель КГ 4х2,5	м	100
20	Кабель КГ 4х4	м	60
21	Провод ПВС 3х1,5	м	150
22	Провод ПВС 3х2,5	м	100
23	Лампа ДРЛ-125	шт.	4
24	Лампа ДРВ-125	шт.	4
25	Лампа ДРЛ-250	шт.	10
26	Лампа ДРВ-250	шт.	4
27	Лампа ДРЛ-400	шт.	10
28	Дроссель 125 Вт	шт.	2
29	Дроссель 250 Вт	шт.	10
30	Лампа ЛОН 75 Вт	шт.	250
31	Лампа ЛОН матовая 60 Вт	шт.	50
32	Лампа ЛОН 60 Вт	шт.	150
33	Лампа ЛОН матовая 40 Вт	шт.	50
34	Лампа ЛОН 40 Вт	шт.	50
35	Лампа энергосберегающая NFS-mini 18 Вт E-27	шт.	10
36	Лампа ЛБ-18	шт.	40
37	Лампа ЛБ-40	шт.	180
38	Лампа ЛБ-80	шт.	120
39	Светильник потолочный ЛСП 44 2*36	шт.	8
40	Лампа люминесцентная 36 Вт для ЛСП 44 2*36	шт.	20
41	Стартер для ЛСП 44 2*3	шт.	20
42	Стартер OSRAM S+151 127В	шт.	150
43	Стартер OSRAM S+151 220В	шт.	200
44	Лампа слот E-27 40 Вт	шт.	10
45	Лампа слот E-27 60 Вт	шт.	10
46	Лампа слот E-12 40 Вт	шт.	6
47	Лампа слот E-12 60 Вт	шт.	6
48	Лампа коммутатоная КМ 60-90	шт.	250

49	Вставка плавкая НАН-60УЗ 63А	шт.	12
50	Вставка плавкая ПН-2 100А	шт.	12
51	Вставка плавкая ПН-2 60А	кг	12
52	Пакетный переключатель 3-х фазный на три положения I-O-II In=25А герметичный	шт.	1
53	Пускатель ПМЛ-2220.2 In=25А Укат=220В с тепловым реле Icp=14-19А	шт.	2
54	Выключатель для открытой проводки 220В одинарный	шт.	10
55	Выключатель для открытой проводки 220В двойной	шт.	5
56	Розетка под открытую проводку одинарная 220В с з/к	шт.	10
57	Розетка под открытую проводку двойная 220В с з/к	шт.	5
58	Розетка под открытую проводку одинарная 220В без з/к	шт.	10
59	Розетка под открытую проводку двойная 220В без з/к	шт.	5
60	Вилка 220В 6А без з/к	шт.	10
61	Вилка 220В 6А с з/к	шт.	8
62	Вилка ВШ-30 3-х фазная In=25А	шт.	5
63	Розетка РШ-30 3-х фазная In=25А	шт.	5
64	Изолента ПВХ синяя	шт.	25
65	Изолента х/б	кг	5
66	Дюбель-хомут d=5-10 мм	шт.	350
67	Дюбель-хомут d=9-18 мм	шт.	250
68	Дюбель пластм. ф8 с шурупом L=40	шт.	150
69	Дюбель пластм. ф8 с шурупом-гвоздем	шт.	200
70	Дюбель-гвоздь L=40	шт.	150
71	Коробка пластмассовая распределительная 100*100*50	шт.	12
72	Контакты врубные для АВМ-10НВ In=630А	шт.	6
73	Ветошь	кг	15
74	Краска ПФ-115 черная	кг	6
75	Краска ПФ-115 серая	кг	10
76	Краска ПФ-115 белая	кг	8
77	Краска ПФ-115 желтая	кг	2
78	Краска ПФ-115 зеленая	кг	4
79	Растворитель масляных красок	л	2,5
80	Спирто-бензоловая смесь	л	3,5
81	Жидкость для размораживания замков с силиконом	бал	3
82	Диэлектрические перчатки	пара	3
83	Гофрорукав пластм. Фвнут=16мм	м	25
84	Гофрорукав пластм. Фвнут=25мм	м	30
85	Пассатижи с изолированной рукояткой до 1000В	шт.	7
86	Отвертка-фазоискатель	шт.	7
87	Индикатор напряжения ИН-Т "Контакт 3-5с"	шт.	1
88	Щетка-сметка	шт.	5
89	Щетка металлическая	шт.	2
90	Набор надфилей	шт.	2
91	Набор сверл Ф 3-14 мм	шт.	2
92	Метчик М3-М10 с держателем	шт.	2
93	Лерка М3-М10 с держателем	шт.	2
94	Шуруп Ф 5 L=25	кг	1,5
95	Провод БПВЛ S=1.5 кв. мм	м	100
96	Провод БПВЛ S=2.5 кв. мм	м	100
97	Провод БПВЛ S=4 кв. мм	м	60
98	Провод гибкий для заземления S=4 кв. мм	м	100
99	Провод гибкий для заземления S=10 кв. мм	м	60
100	Провод гибкий для заземления S=16 кв. мм	м	20
101	Трубка ПВХ Фвнутр=5	м	15
102	Трубка ПВХ Фвнутр=8	м	15
103	Трубка ПВХ Фвнутр=12	м	20
104	Трубка ПВХ Фвнутр=25	м	20

105	Лестница-стремянка из стеклопластика ССС-2.6т	шт.	1
106	Кисть плоская КФ-50	шт.	3
107	Кисть плоская КФ-30	шт.	4
108	Клещи электроизмерительные Ц 4505 М	шт.	1
109	Мегаометр с генератором 2.5кВ	шт.	1
110	Светильник светодиодный "FERON" с аккумулятором EL 14		
111	Перчатки х/б	пар	50